

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-029

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.06		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、部分桩基孔深不符合设计要求。			
整改要求	1、要求加深方可进入下道工序。			
检查人	朱学东	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.9.6	
整改情况	已整改 整改负责人: 舒晓东 日期: 2017.9.6			
复查意见	已整改 复查人: 朱学东 日期: 2017.9.6			