

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-030

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.07		检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、现场临时用电线缆过路未采取保护措施。 2、个别施工人员乘坐装载机上山, 存在安全隐患。			
整改要求	1、对临电线缆过路进行保护。 2、对相关人员进行安全教育。			
检查人	陈殿彪	施工项目部 签收人/日期	王车洋 2017.9.7	
整改情况	已整改 整改负责人: 翁兆东 日期 2017.9.7			
复查意见	属实 复查人: 陈殿彪 日期 2017.9.8			