

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-031

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.08		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、6#光伏区接地沟深度不符合设计要求, 接地焊接不符合规范要求。 2、低压电缆过路未加设套管。 3、电缆头落楼在外, 未采取密封措施。			
整改要求	1、严格按照设计要求开挖接地沟, 接地扁钢焊接按照规范要求搭接。 2、加设套管对电缆进行保护。 3、电缆头裸露的及时密封。			
检查人	陈殿彪. 朱子云		施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.9.8
整改情况	已整改 整改负责人: 舒兆东 日期: 2017.9.8			
复查意见	属实 复查人: 陈殿彪 日期: 2017.9.8			