

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-032

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 代理有限公司
检查时间	2017.09.09	检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查 情况简述	现场巡视		
存在问题	1、6#光伏区桩基孔内虚土未清理干净。		
整改要求	1、及时清理虚土方可进行浇筑施工。		
检查人	陈淑霞	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.9.9
整改情况	已清理。 整改负责人: 翁兆东 日期 2017.9.9		
复查意见	属实 复查人: 陈淑霞 日期 2017.9.9		