

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-034

|           |  |                 |                  |                |
|-----------|--|-----------------|------------------|----------------|
| 施工单位      | 正泰国际工程有限公司   |                 | 监理单位             | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.09.11   |                 | 检查地点             | 光伏区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |                |
| 施工及检查情况简述 | 现场巡视   |                 |                  |                |
| 存在问题      | 1、个别施工人员未戴安全帽。<br>2、电缆敷设施工时存在车碾压现象。  |                 |                  |                |
| 整改要求      | 1、对施工人员进行安全教育。<br>2、做好电缆保护工作。  |                 |                  |                |
| 检查人       | 朱号东  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王东洋<br>2017.9.11 |                |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><br>整改负责人: 舒兆东 日期 2017.9.11  |                 |                  |                |
| 复查意见      | 属实<br><br>复查人: 朱号东 日期 2017.9.11  |                 |                  |                |