

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-036

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.14		检查地点	光伏区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、桩基孔深度不足。 2、光伏支架部件受损。 3、场区围栏局部损坏。			
整改要求	1、严格按设计要求开挖深度。 2、加强进场材料的保护工作。 3、损坏围栏尽快修复。			
检查人	朱强	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.9.14	
整改情况	已整改 整改负责人: 舒兆东 日期 2017.9.14			
复查意见	1. 2 属实. 3. 未整改到位 复查人: 朱强 日期 2017.9.14			