

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上溪四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-037

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.15		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、光伏支架拉杆安装不到位。 2、桩基砼外观质量较差。 3、局部光伏支架部件受损。			
整改要求	1、光伏支架拉杆安装固定牢靠。 2、桩基砼浇筑时注意严把质量关, 对个别质量较差桩基须重新施工。 3、加强现场成品保护。			
检查人	朱强	施工项目部 签收人/日期	王东平 2017.9.15	
整改情况	已整改 整改负责人: 王东平 日期			
复查意见	属实 复查人: 朱强 日期 2017.9.15			