GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-038

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.16		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、3#光伏区组串接地沟开挖深度不足。 2、1#光伏区桩基础振捣不到位。			
整改要求	1、严格按设计要求开挖深度。 2、桩基浇筑必须振捣密实。			
检查人	朱学文	施工项目部 签收人/日期	王车评 2017.9.16	
整改情况	已整改 整改负责人: 王车评 日期 2017.9.16			
复查意见	合格 复查人: 朱学文 日期 2017.9.16			