

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-042

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.21		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、7#光伏区光伏支架桩基孔内浮土未清理干净。 2、桩基浇砼时个别施工人员未戴安全帽。			
整改要求	1、要求清理干净后方可浇砼。 2、要求正确佩戴安全帽。			
检查人	朱号东	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.9.21	
整改情况	已整改 整改负责人: 王东洋 日期 2017.9.21			
复查意见	已整改 复查人: 朱号东 日期 2017.9.21			