

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-043

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.25		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、1#光伏区光伏支架、组件安装完成后未清理现场。 2、部分支架螺栓未拧紧。			
整改要求	1、要求及时对已施工完现场进行清理,做到工完、料清。 2、对部分支架螺栓尽快落实整改。			
检查人	陈品良		施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.10.1
整改情况	已整改 整改负责人: 王东洋 日期: 2017.10.3			
复查意见	1. 1# 光伏区已清理现场 2. 个别螺栓仍未拧紧 复查人: 陈品良 日期: 2017.10.3			