

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-046

|           |                                                                                                |                 |                  |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 施工单位      | 正泰国际工程有限公司                                                                                     |                 | 监理单位             | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.10.06                                                                                     |                 | 检查地点             | 光伏区            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |                |
| 施工及检查情况简述 | 现场巡视                                                                                           |                 |                  |                |
| 存在问题      | 1、光伏区电缆埋深不符合要求。                                                                                |                 |                  |                |
| 整改要求      | 1、须按设计要求深度进行敷设。                                                                                |                 |                  |                |
| 检查人       | 朱子云                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王东洋<br>2017.12.6 |                |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 舒状东 日期: 2017.12.7                                                                |                 |                  |                |
| 复查意见      | 部分已整改<br>复查人: 朱子云 日期: 2017.12.7                                                                |                 |                  |                |