

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 仙居上涨四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号: JXM-XJSZ-047

施工单位	正泰国际工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.07		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场巡视			
存在问题	1、部分电缆回填土出现塌陷, 且出现裸露现象。 2、部分组串间连接线管未安装到位。			
整改要求	1、要求对裸露线缆按设计要求重新掩埋。 2、组串间连接线管需固定牢靠。			
检查人	陈敬彪. 朱号兵		施工项目部 签收人/日期	王东洋 2017.10.7
整改情况	已整改 整改负责人: 铜兆东 日期 2017.10.17			
复查意见	1. 未整改到位 2. 部分已整改 复查人: 朱号兵 日期 2017.10.17			