

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJGF-B15-002

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 11 日	检查地点	管理区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	管理区综合楼基础回填旁站时发现回填未按地基处理方案施工		
存在问题	1、综合楼基础回填与上报的地基处理方案不符。		
整改要求	1、严格按照上报的地基处理方案执行基础回填，务必使用压路机分层碾压回填，保证基础满足设计要求。 已签发监理通知单 XJGF-JLT01-002		
检查人	王锋 赵红武	施工项目部 签收人/日期	王锋 2016.12.11
整改情况	已整改完成 整改负责人：王锋 日期 2016.12.15		
复查意见	已整改完成 复查人：王锋 日期 2016.12.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。