

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJGF-B15-009

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 3 月 12 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区组件安装施工巡检		
存在问题	1、光伏区组件随意开箱致多箱组件淋雨容易造成接头进水现象。 2、现场施工人员直接将组件平方在地上，容易造成隐裂。		
整改要求	1、组件开箱做到开多少装多少。 2、组件搬运到现场用托盘垫平后将组件平放在托盘上。 已签发监理通知单 XJGF-JLT01-009		
检查人	薛文泉 赵红武	施工项目部 签收人/日期	王东峰 2017.3.12
整改情况	已整改完成 整改负责人：舒永东 日期 2017.3.12		
复查意见	已整改完成 复查人：薛文泉 日期 2017.3.13		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。