



JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLIC-002

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 01 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、宿舍内烧水壶较多; 2、接线柜无自检记录; 3、个别接线柜接地深度不足; 4、支架班组宿舍区灭火器过期或者有空瓶现场; 5、支架班组宿舍区接地柜防漏电开关有损坏现象; 6、支架班组区现场有柴油未统一归置在仓库, 与宿舍区距离较近存在安全隐患;		
整改要求	1、要求统一安排在一个地方烧水; 2、要求施工单位在每台接地柜上必须带有自检记录; 3、要求施工单位将接地重新制作; 4、要求施工单位将不合格灭火器更换; 5、要求施工单位更换开关; 6、要求施工单位将柴油统一归置在仓库;		
检查人	 2016.12.01	施工项目部 签收人/日期	 2016.12.01
整改情况	以逐一对照整改。 整改负责人:  日期: 2016.12.03		
复查意见	复查意见:  复查人:  日期: 2016.12.04		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。