




监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-001

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 11 月 24 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、个别工人宿舍内电线凌乱; 2、支架班组宿舍区电线凌乱, 宿舍内拖线板放置地面容易接触到水; 3、外部电线未架空, 并且电线较乱。接线柜无接地, 未上锁; 4、工人生活区灭火器缺失; 5、支架班组生活区氧气瓶未统一放置; 6、卸货现场无安全隔离带;		
整改要求	1、要求对电线、拖线板统一规整; 2、要求将拖线板架空起来; 3、要求将凌乱电线重新整理, 接线柜增加接地, 并且柜门必须上锁; 4、要求增加灭火器; 5、要求卸货时周围必须设置安全隔离带; 6、要求氧气瓶归置于仓库内;		
检查人	 2016.11.24	施工项目部 签收人/日期	 2016.11.24
整改情况	 整改负责人:  日期: 2016.11.27		
复查意见	 复查人:  日期: 2016.11.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。