





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-003

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 08 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、钢筋料场配电柜无接地并且未上锁; 2、钢筋弯曲机未做接地; 3、箱变施工班组移动电柜未做接地; 4、支架安装人员未佩戴安全带; 5、现场道路扬尘严重;		
整改要求	1、要求做接地并且上锁; 2、要求做接地; 3、要求做接地; 4、要求支架班组安装人员佩戴安全带; 5、要求洒水		
检查人	 2016.12.08	施工项目部 签收人/日期	 2016.12.08
整改情况	以逐一对照整改。 整改负责人:  日期: 2016.12.10		
复查意见	已复查, 已整改。 复查人:  日期: 2016.12.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。