



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-004

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 15 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、支架班组生活区现场垃圾脏、乱; 2、支架班组生活区灭火器缺失; 3、移动电箱未上锁、未做接地; 4、支架班组安装工人未佩戴安全带; 5、未及时回填的电缆沟未做警示标识;		
整改要求	1、要求将垃圾统一归置; 2、要求增加灭火器; 3、要求上锁、做接地极; 4、要求佩戴安全带; 5、要求在电缆沟边上做警示标识		
检查人	 2016. 12. 15	施工项目部 签收人/日期	许之峰 2016. 12. 15
整改情况	已逐一对照整改。 整改负责人: 许之峰 日期: 2016. 12. 17		
复查意见	复查通过, 以整改。 复查人:  日期: 2016. 12. 18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。