



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-006

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 29 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、支架班组宿舍区无灭火器; 2、支架班组生活区废纸箱、垃圾较多; 3、工人宿舍内明线较乱; 4、工人宿舍内又用电热毯现象, 要求白天上班时必须将其断电; 5、现场移动电箱未上锁;		
整改要求	1、支架班组宿舍区无灭火器, 要求增加灭火器。 2、支架班组生活区废纸箱、垃圾较多, 要求统一放置一处。 3、工人宿舍内明线较乱, 要求统一整理归置一处。 4、工人宿舍内又用电热毯现象, 要求白天上班时必须将其断电。 5、现场移动电箱未上锁, 要求将其上锁。		
检查人	 2016.12.29	施工项目部 签收人/日期	 2016.12.29
整改情况	已经 - 对照整改, 予以复查。 整改负责人:  日期: 2017.01.01		
复查意见	经复查, 以上问题整改完毕, 情况属实 复查人:  日期: 2017.01.02		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。