





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-007

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 01 月 05 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、支架班组宿舍区无灭火器; 2、支架班组生活区废纸箱、垃圾较多; 3、现场施工人员有个别未佩戴安全帽; 4、二次倒运车辆运输过程中车速过快; 5、组件安装零部件散落现场和场区道路上无人清理; 6、以开箱组件未全部安装完的组件无任何保护措施;		
整改要求	1、现场施工人员有个别未佩戴安全帽。要求加强管理,施工作业时必须佩戴安全帽。 2、二次倒运车辆运输过程中车速过快,要求运货过程中减慢车速运货。 3、组件安装零部件散落现场和场区道路上无人清理,要求安排专人清理。 4、以开箱组件未全部安装完的组件无任何保护措施,要求将以开箱遗留现场的组件采取有效的成品保护措施。 5、支架班组宿舍区无灭火器,要求增加灭火器。 6、支架班组生活区废纸箱、垃圾较多,要求统一放置一处。		
检查人	 2017.01.05	施工项目部 签收人/日期	 2017.01.05
整改情况	已逐一对照整改,予以复查。 整改负责人:  日期: 2017.01.06		
复查意见	经复查,以上问题整改完毕,情况属实。 复查人:  日期: 2017.01.07		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。