


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-008

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 01 月 12 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、支架班组宿舍区无灭火器。 2、支架班组生活区废纸箱、垃圾较多。 3、支架班组生活区易燃易爆品。 4、现场组件材料被人为破坏。 5、支架组件安装垃圾清理不及时, 零部件无人收集清理。 6、现场施工人员个别未佩戴安全帽。 7、组件开箱未使用完暴露在场区的。		
整改要求	1、支架班组宿舍区无灭火器, 要求增加灭火器, 继续整改。 2、支架班组生活区废纸箱、垃圾较多, 要求统一放置一处, 继续整改。 3、支架班组生活区易燃易爆品, 要求归置仓库统一管理, 继续整改。 4 现场组件材料被人为破坏, 要求施工单位进行施工规范交底。 5、支架组件安装垃圾清理不及时, 零部件无人收集清理, 要求施工单位及时清理。 6、现场施工人员个别未佩戴安全帽, 要求施工单位加大对施工人员安全教育。 7、组件开箱未使用完暴露在场区的, 要求及时固定保护防止损坏。		
检查人	 2017.01.12	施工项目部签收人/日期	许云峰 2017.01.12
整改情况	已逐一对照整改, 予以复查 整改负责人: 许云峰 日期: 2017.01.13		
复查意见	经复查, 以上问题整改完毕, 情况属实。 复查人:  日期: 2017.01.14		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。