





监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-009

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 02 月 16 日	检查地点	施工生活区、现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场及生活区安全文明施工大检查		
存在问题	1、支架班组生活区卫生脏、乱、差; 2、支架班组生活区消防灭火设施未配备; 3、支架班组生活区垃圾乱堆乱放; 4、支架班组生活区柴油未归置仓库,; 5、支架班组施工人员宿舍内电热毯未断电; 6、支架班组生活区电箱未固定, 未做接地; 7、支架班组电线凌乱;		
整改要求	1、支架班组生活区卫生脏、乱、差, 要求施工单位立即整改; 2、支架班组生活区消防灭火设施未配备, 要求施工单位立即整改; 3、支架班组生活区垃圾乱堆乱放, 要求施工单位统一归置; 4、支架班组生活区柴油未归置仓库, 要求施工单位将柴油归置仓库统一管理; 5、支架班组施工人员宿舍内电热毯未断电, 要求施工单位工人离开时统一断电; 6、支架班组生活区电箱未固定, 未做接地, 要求施工单位对电箱固定并做接地; 7、支架班组电线凌乱, 要求施工单位对电线进行归置;		
检查人	 2017.02.16	施工项目部 签收人/日期	 2017.02.16
整改情况	已逐一对照整改, 予以复查 整改负责人:  日期: 2017.02.18		
复查意见	经复查, 以上问题整改完毕, 情况属实。 复查人:  日期: 2017.02.19		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。