





## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-012

|           |                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 江苏华能建筑工程集团有限公司                                                                                                                                                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                   |
| 检查时间      | 2017 年 03 月 09 日                                                                                                                                                                                                                 | 检查地点            | 施工生活区、现场                                                                                         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                   |                 |                                                                                                  |
| 施工及检查情况简述 | 对施工现场及生活区安全文明施工大检查                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                  |
| 存在问题      | 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差;<br>2、支架班组生活区电箱未做接地;<br>3、支架班组电线凌乱;<br>4、支架班组生活区组件零部件乱扔乱堆;<br>5、施工现场所产生的垃圾未及时清理;<br>6、支架班组生活区破损组件集中堆放;<br>7、现场支架班组支架、组件安装佩戴安全带:                                                                                 |                 |                                                                                                  |
| 整改要求      | 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差, 要求施工单位立即整改;<br>2、支架班组生活区电箱未做接地, 要求施工单位对电箱做接地;<br>3、支架班组电线凌乱, 要求施工单位对电线进行归置;<br>4、支架班组生活区组件零部件乱扔乱堆, 施工单位立即归整;<br>5、施工现场所产生的垃圾未及时清理, 施工单位立即对施工现场的垃圾及时清理;<br>6、支架班组生活区破损组件集中堆放;<br>7、现场支架班组支架、组件安装佩戴安全带, 必须佩戴安全带: |                 |                                                                                                  |
| 检查人       |  2017.03.09                                                                                                                                   | 施工项目部<br>签收人/日期 |  2017.03.09 |
| 整改情况      | 已逐一对照整改, 予以复查<br>整改负责人:  日期: 2017.03.11                                                                                                      |                 |                                                                                                  |
| 复查意见      | 经复查, 以上问题整改完毕, 情况属实。<br>复查人:  日期: 2017.03.12                                                                                                 |                 |                                                                                                  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。