

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-002

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 11 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	1、10区打桩质量较差, 桩身垂直度误差较大, 桩位与桩位之间相差有半个桩身位。 2、11区桩头水平误差较大, 桩头水平度高低不平。桩位偏差较大并且桩身垂直度较差, 桩位之间相差有半个桩身。 3、11 区有一根以施工完成的桩, 桩身破损严重, 有开裂现象。		
整改要求	ZHJL--TZ-002		
检查人	张进忠 2016.11.22	施工项目部 签收人/日期	许云峰 2016.11.22
整改情况	针对打桩的质量问题, 已按要求逐一整改。 请予以复查。 整改负责人: 许云峰 日期 2016.11.25		
复查意见	经复查, 以上问题均已整改, 合格属实。 复查人: 张进忠 日期 2016.11.26		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。