

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-003

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 11 月 25 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	1、10区打桩质量较差, 桩身垂直度误差较大。 2、桩位与桩位之间桩距不符合图纸设计要求。		
整改要求	ZHJL--TZ-003		
检查人	张建安 2016.11.25	施工项目部 签收人/日期	许云峰 2016.11.25
整改情况	针对上述问题, 已按要求整改完成 请予以复查。 整改负责人: 许云峰 日期 2016.11.27		
复查意见	经复查, 以上问题均已整改, 符合要求。 复查人: 张建安 日期 2016.11.27		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。