

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-004

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 06 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	1、6区打桩质量桩身垂直度误差较大,桩位与桩位之间相差有半个桩身位。 2、8区桩顶标高误差较大,桩位偏差较大并且桩身垂直度较差,桩位之间相差有半个桩身。		
整改要求	ZHJL--TZ-004		
检查人	张进忠 2016.12.06	施工项目部 签收人/日期	许云峰 2016.12.06
整改情况	针对上述打桩质量问题,已按要求整改。 请予以复查。 整改负责人: 许云峰 日期: 2016.11.08		
复查意见	经复查,以上问题均已解决 张进忠 复查人: 张进忠 日期: 2016.12.09		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。