

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-008

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 21 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	1. 12、13区组件安装过程中有下沉现象、组与组之间存在高低差、组件上下边缘不在同一水平线上、上下组件不在同一水平上, 导致整组组件不在同一水平上, 影响组件安装质量。		
整改要求	ZHJL--TZ-008		
检查人	田在欣 2016.12.21	施工项目部 签收人/日期	许云峰 2016.12.21
整改情况	针对上述问题, 已逐一整改, 请予以复查。 整改负责人: 许云峰 日期		
复查意见	经复查, 以上问题已经整改, 特此反馈。 复查人: 田在欣 日期 2016.12.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。