

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-015

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 02 月 20 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	关于2#塘现场支架、组件安装质量相关事宜 经监理项目部现场巡视发现3、4、8、11、16、17、20、22、24、25、27、28排支架、组件安装存在一下问题: 1、组件安装组与组之间存在高低差,造成组件安装不成线,不符合设计要求; 2、组件安装每块组件之间存在上下落差,造成整组组件不符合设计要求; 3、支架安装檩条不成线有弧度,不符合设计要求;		
整改要求	ZHJL--TZ-015		
检查人	田开欣 2017.02.20	施工项目部 签收人/日期	许云峰 2017.02.20
整改情况	针对上述问题,已逐一整改,请予以复查. 整改负责人: 许云峰 日期 2017.02.22		
复查意见	经复查,以上问题均已整改合格,予以验收. 复查人: 田开欣 2017 日期 02 23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。