

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-016

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 03 月 01 日		检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查			
存在问题	关于4#塘现场支架安装质量相关事宜 1、个别支架斜梁方位不正,造成错眼安装、檩条坡度变大,不符合设计要求; 2、部分支架下抱箍位置偏低,没有完全起到支撑作用,不符合设计要求;			
整改要求	ZHJL--TZ-016			
检查人	周孔政 2017.03.01	施工项目部 签收人/日期	许之峰 2017.03.01	
整改情况	针对上述问题,已经一整改,请予以复查. 整改负责人: 许之峰 日期 2017.03.03			
复查意见	经复查,以上问题均已整改,符合要求. 复查人: 周孔政 日期 03.03			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。