



### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目      编 号： JC-JL-2017.05.23

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年5月23日10时	检查地点	总装车间、交检车间屋顶
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工质量检查专项工作		
存在问题	1、箱、逆变器内施工垃圾未清理； 2、箱、逆变器内直流电缆铭牌容易脱落； 3、箱、逆变器施工现场电缆混乱。		
整改要求	箱、逆变器内施工完成垃圾清理干净，直流电缆铭牌使用长期不易脱落的，施工现场的电缆排布整齐。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2017.05.23
整改情况	整改已完成，达到了相关安装要求，请监理方再予复查  <div style="text-align: right;">             整改负责人：       日期：2017.05.23           </div>		
复查意见	<div style="text-align: center;"></div>  <div style="text-align: right;">             复 查 人：       日期：2017.05.24           </div>		