


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉润春晓汽车部件有限公司 8.6MW 分布式光伏发电项目 编 号： JC-JL-2017.04.18

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 4 月 18 日 13:50	检查地点	总装车间、交检车间屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工安全检查专项工作		
存在问题	(1) 发现部分施工人员因天气闷热，不愿佩戴安全帽。已提出严重警告！ (2) 总装车间屋面上的采光带为塑胶材质，施工人员踩踏会有严重事故隐患，我方在这次安全检查过程中，发现采光带上有踩踏过的脚印痕迹，现给予施工方严重警告。 (3) 现场施工临时用电不规范，用电电线乱接现象，甚至有些电缆已经被桥架金属所刮伤，已导致绝缘受损，存在极大的用电的安全隐患。		
整改要求	安全文明施工，提高施工人员安全意识和规范用电。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	2017.04.18
整改情况	整改已完成，达到了相关安装要求，请监理方再予复查 整改负责人：  日期：2017.04.19		
复查意见	 复 查 人：  日期：2017.04.19		