

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-1201

施工单位	世源科技工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年12月1日		检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	正常施工，检查中存在部分问题。			
存在问题	①施工中未发现问题 ②厂房爬梯未做好防护 ③脚手架未做防护网			
整改要求	爬梯未做防护禁止上人。 脚手架安装防护网方可行走。			
检查人	马继超		施工项目部 签收人/日期	张博
整改情况	已整改 整改负责人：冯超亮 日期			
复查意见	满足整改要求。 复查人：马继超 日期			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。