

安全 检查 记录 表

检查类型: 定期安全检查

编号: AQJC-001

单位名称	常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称	即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目	检查时间	2017 年 03 月 02 日
检查单位	正新光电科技股份有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、安徽三三建设工程有限公司施工项目部				
检查项目 或 部 位	生活区 施工区				
参加检查 人 员	顾爱军、王琛、徐思奎、于至钦				
检查记录: 1. 生活区公共场所乱堆乱放杂物。 2. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽, 未扣安全结。 3. 基坑周围防护搭设不规范。					
检查结论及复查意见: 1. 各住户、宿舍必须各自搞好清洁卫生, 并将垃圾堆放到指定堆放点。 2. 在无可靠防护时, 操作人员要带好安全帽扣好安全结, 并在每天早上上班前作安全教育。 3. 基坑周围支护按规范要求设置。 以上问题当场由当班组负责人整改。 至下午 3 时复查, 问题已整改完成, 符合要求。 检查负责人: 王琛 安全管理人: 王琛 记录人: 王琛					



安全 检查 记录

检查类型: 定期安全检查

编号: AQJC-002

单位名称	常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称	即墨伟裕电力科技 有限公司 20MW 光 伏发电项目	检查时间	2017 年 03 月 17 日
检查单位	正新光电科技股份有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、安徽三三建设工程有限公司、青岛良达机电安装有限公司				
检查项目 或 部 位	生活区 施工区				
参加检查 人 员	王琛、张喜君、徐思奎、于至钦				
检查记录: 1. 生活区宿舍脏乱, 使用大功率电器。 2. 生活区消防器材不符合相关规定。 3. 在无可靠防护时操作人员未带安全帽, 未扣安全结。 4. 钢筋加工制作棚零乱。					
检查结论及复查意见: 1. 宿舍内干净整洁, 未发现使用大功率电器的现象。 2 消防器材合格, 配置符合国家相关规定。 3. 在无可靠防护时, 操作人员要带好安全帽扣好安全结, 并在每天早上上班前作安全教育。 4. 钢筋加工制作棚整理工作; 小配件堆放整齐。 以上问题当场由当班组负责人整改。 至下午 3 时复查, 问题已整改完成, 符合要求。 检查负责人: 王琛 安全管理人: 张喜君 记录人: 王琛  复查日期: 2017.03.17					

安全 检查 记录

检查类型: 定期安全检查

编号: AQJC-003

单位名称	常州正衡电力工程监理有限公司	工程名称	淄博蓝源 20 兆瓦、 高青德信 30 兆瓦光 伏发电项目	检查时间	2017 年 03 月 30 日
检查单位	正信光电科技股份有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、安徽三三建设工程有限公司、青岛良达机电安装有限公司				
检查项目 或 部 位	施工区				
检查记录: 1. 现场施工人员习惯性违章, 未带安全帽。 2. 开关站区内角落物品堆放杂乱。 3. 施工现场无安全警示旗。					
检查结论及复查意见: 1. 每天早上上班前对施工人员作安全教育, 并要求佩戴安全帽扣好安全结。 2. 升压站内干净整洁, 小配件堆放整齐。 3. 施工现场设立安全警示旗。 以上问题当场由当班组负责人整改。 至下午 3 时复查, 问题已整改完成, 符合要求。 检查负责人: 王琛 安全管理人: 张喜君 记录人: 王琛					

