

监理检查记录表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目

编号: ZHJL-006

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016年11月15日		检查地点	622
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	箱变基础浇筑前进行隐蔽检查及摸板检查。 检查项: 钢筋尺寸			
存在问题	1. 底排钢筋保护层厚度满足设计及规范要求。 2. 钢筋预埋钢板位置错误。			
整改要求	① 底排钢筋增加垫块。 ② 将钢筋预埋钢板位置调整到指定位置			
检查人	任中峰	施工项目部签收人/日期	孙林 2016.11.15	
整改情况	按图要求进行调整 整改负责人: 孙林 日期: 2016.11.16			
复查意见	已整改 复查人: 葛文琦 日期: 2016.11.16			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

