




JXM13: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威省级渔业精品园 40MWp 渔光一体项目 (通威 40MWp 渔光一体  
项目 35Kv 送电线路)

编号: ZHJL-020

|           |                                                                                                                                                         |             |                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 杭州交联电气工程有限公司                                                                                                                                            | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                 |
| 检查时间      | 2017.4.9日                                                                                                                                               | 检查地点        | T <sub>1</sub> #塔                                                                              |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                          |             |                                                                                                |
| 施工及检查情况简述 | 8号晚下场大雨, T <sub>1</sub> #塔基为大开挖, 最底下一层为混凝土垫层, 稍有积水, 影响施工质量.                                                                                             |             |                                                                                                |
| 存在问题      | 由于积水, 制模不便, 安全存在隐患.                                                                                                                                     |             |                                                                                                |
| 整改要求      | 现场整改, 无积水现象.                                                                                                                                            |             |                                                                                                |
| 检查人       | 焦春莲                                                                                                                                                     | 施工项目部签收人/日期 |  2017.4.9 |
| 整改情况      | 已整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人:  日期 2017.4.9</div>   |             |                                                                                                |
| 复查意见      | 已按要求落实整改<br><div style="text-align: right;">复查人:  日期 2017.4.9</div> |             |                                                                                                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。