

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号: 03

施工单位	江苏华能		监理单位	常州正信
检查时间	2016.11.14		检查地点	现场 光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	涂泥土工程得没不到位,			
存在问题	详见编号"ZH52-X51-20161114"通知单.			
整改要求	以通知单的方式通知施工单位进行整改.			
检查人	安西星君		施工项目部 签收人/日期	万雨君 2016.11.14
整改情况	完成整改.			
复查意见	整改负责人: 姚洪光 日期 2016.11.19 复查人: 安西星君 日期 2016.11.19			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。