

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号: 06

施工单位	江苏华能		监理单位	常州正衡
检查时间	2016.12.08		检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查: 组件安装角度, 高压电洗敷设.			
存在问题	现场组2与设计不符.			
整改要求	见通知单: "ZHJL-XST-20161208"			
检查人	安西君	施工项目部 签收人/日期	万永强 2016.12.9	
整改情况	见回复单: "JDKTF-JSHN-12HF-006" 整改负责人: 张洪贵 日期 2016.12.10.			
复查意见	复查人: 安西君 日期 2016.12.10.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。