

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目 编号: 07

施工单位	江苏华能	监理单位	常州正信
检查时间	2017.2.28	检查地点	全场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工位置及安全文明施工检查。		
存在问题	现场存在不文明施工。接地沟沟底较浅。支架倾斜角不符合设计要求。		
整改要求	见通知单: "ZHJ2-XST-20170228"		
检查人	李岩明	施工项目部 签收人/日期	万承碧 2017.3.1
整改情况	见回复单: "JDGF-JSHN-TZHF-009." 整改负责人: 张发兴 日期 2017.3.3		
复查意见	复查人: 李岩明 日期 2017.3.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。