

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号: 08

施工单位	江苏华能		监理单位	常州五院了.
检查时间	2017.03.31		检查地点	5#子阵
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	5#子阵. 车梯安全. 螺栓紧固. 安全文明施工有改进.			
存在问题	台架螺栓个别未紧固. 安全文明施工做的不到位.			
整改要求	见通知单: "2HJL-XST-20170331"			
检查人	李小明		施工项目部 签收人/日期	万雨春 2017.3.31
整改情况	见回复单: "JDDGF-JSHTN-TZHF-010." 整改负责人: 耿洪兴 日期 2017.4.3			
复查意见	复查人: 李小明 日期 2017.4.3			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, "整改要求" 中应注明监理通知单的编号, "整改情况" 和 "复查意见" 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。