

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号: 09.

施工单位	江苏华能		监理单位	常州正信
检查时间	2017.4.12.		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1#子方阵设备接地线2和3区接地质量.			
存在问题	1#、3区. 接地施工不规范.			
整改要求	详见“ZHJL-XST-20170412.通知单”.			
检查人	李尚明	施工项目部 签收人/日期	万迎春 2017.4.12	
整改情况	详见回复单“ZHJL-XST-20170412-01” 整改负责人: 李尚明 日期 2017.4.16.			
复查意见	已整改. 复查人: 李尚明 日期 2017.4.16.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。