

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

编号: 010.

施工单位	江苏华海.		监理单位	正行监理.
检查时间	2017. 4. 26.		检查地点	管理区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查现场安全文明施工2.			
存在问题	安全文明施工不到位. 个别人员未佩戴安全帽			
整改要求	现场立即要求未佩戴安全帽人员, 必需佩戴.			
检查人	李为明		施工项目部 签收人/日期	万永春 2017. 4. 28.
整改情况	整改负责人: 耿洪兴 日期 2017. 4. 28.			
复查意见	已整改. 复查人: 李为明 日期 2017. 4. 16.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。