

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	河南省神华建安有限责任公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.5.12	检查地点	东山. 平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	东山列平台电缆桥架施工.		
存在问题	部分桥架未和桥架支架连接, 桥架盖板不牢固.		
整改要求	要求立即整改.		
检查人	刘万斌	施工项目部 签收人 日期	马浩 2017.5.12
整改情况	已整改. 整改负责人: 马浩 日期 2017.5.12		
复查意见	已与桥架支架连接, 盖板已牢固. 复查人: 刘万斌 日期 2017.5.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。