

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 007

施工单位	河南省神华建安有限责任公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.5.12		检查地点	东山平台
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	东山到平台电缆桥架架设施工。 监理人员巡检施工现场。			
存在问题	部分桥架未与桥架支架连接。			
整改要求	所有桥架必须与桥架支架固定连接。			
检查人	刘万斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.5.12	
整改情况	有问即改 整改负责人: 马培 日期: 2017.5.12			
复查意见	经检查, 该段桥架均已与桥架 支架连接。 复查人: 刘万斌 日期: 2017.5.12			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。