

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	河南省神华建安有限责任公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.3.29	检查地点	平台
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	平台桩基支架安装, 监理人员现场进行安全专项检查.		
存在问题	个别现场施工人员未佩戴安全帽进行施工.		
整改要求	要求施工人员必须佩戴安全帽进行施工.		
检查人	刘万斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.3.29
整改情况	已整改 整改负责人: 马培 日期 2017.3.29		
复查意见	经整改, 现场施工人员均已佩戴安全帽. 复查人: 刘万斌 日期 2017.3.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。