

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	河南省神华建安有限责任公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.3.15		检查地点	平台
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场3号平台桩基础浇筑。			
存在问题	部分桩基础浇筑振捣时间不充分			
整改要求	要求施工单位延长振捣时间, 使其密实。			
检查人	刘方斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.3.15	
整改情况	存在问题已整改 整改负责人: 马培 日期: 2017.3.15			
复查意见	经检查, 已符合设计要求。 复查人: 刘方斌 日期: 2017.3.15			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。