

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 004

施工单位	河南省神华建安有限责任公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.3.29		检查地点	西山
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	西山桩基钻孔及支架管架施工, 监理人员检查支架			
存在问题	部分支架观感质量不达标.			
整改要求	要求施工单位对支架平整度进行调整.			
检查人	刘万斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.3.29	
整改情况	存在问题已整改. 整改负责人: 马培 日期 2017.3.29			
复查意见	经调整, 部分观感质量不佳支架已改善. 复查人: 刘万斌 日期 2017.3.29.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。