

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	河南省神华建安有限责任公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.3.20	检查地点	2#平台
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#场2#平台支架安装.		
存在问题	部分支架安装时完成时有螺栓松动情况.		
整改要求	要求施工单位检查.紧固.		
检查人	刘万斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.3.20
整改情况	存在问题已整改.		
	整改负责人: 马培 日期 2017.3.20		
复查意见	经检查. 已无螺栓松动情况发生.		
	复查人: 刘万斌 日期 2017.3.20		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写.
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述.
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要.