

监理检查记录表

工程名称: 周口五得利分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	天一建设发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.12	检查地点	4#、5#、6#.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 对4#、5#、6#屋面现场支架吊装及安装现场进行巡视检查。 2. 对现场安全防护设备检查。		
存在问题	现场支架未设置警戒线。 现场人员未佩戴安全帽。		
整改要求	对现场安全防护设备以及警戒线进行完善。并对人员加强安全知识教育。		
检查人	侯伯天	施工项目部 签收人/日期	张雅美
整改情况	已整改。		
	整改负责人: 潘晓伟 日期 2017.7.12		
复查意见	合格。		
	复查人: 侯伯天 日期 2017.12		