

# 监理检查记录表

工程名称: 周口国家粮食局储备区西区分布式光伏电站项目

编号: 002

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 天一建设发展有限公司                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.7.12                                                                                      | 检查地点            | 西区1#、2#屋面.     |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 对1#屋面组件安装施工现场进行巡视检查;<br>2. 对2#屋面材料吊装现场检查.                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 1. 现场人员未佩戴安全带.                                                                                 |                 |                |
| 整改要求      | 加强人员安全知识教育, 现场进行整改.                                                                            |                 |                |
| 检查人       | 徐临文                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张维宾            |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 潘晓伟 日期 2017.7.12                                                                 |                 |                |
| 复查意见      | 合格.<br>复查人: 徐临文 日期 2017.7.12                                                                   |                 |                |