

工程名称: 周口五得利分布式光伏发电项目

施工单位	天一建设发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.19		检查地点	五得利光伏
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 对五得利光伏彩钢棚光伏施工现场进行巡视检查。			
存在问题	现场施工人员未佩戴安全带。			
整改要求	对现场安全隐患. 积极督促整改。			
检查人	徐伯天.	施工项目部 签收人/日期	张维安	
整改情况	已整改 整改负责人: 潘晓科 日期 2017.7.19			
复查意见	合格.. 复查人: 徐伯天 日期 2017.7.19			